



山下電気保安管理事務所  
同期発電機(1機)と並列系統の安定限界(過渡角度)計算

故障直後は  $h_2 P_m \sin \phi > P_0$  の発電機が過速され、1回線で  $\delta_2 = \delta_1$  (加速工率) と減速工率 ( $-h_1 P_m \sin \phi$ ) となる瞬間に安定限界で  $\delta_1 > \delta_2$  では脱調する。

<計算>  $\delta_1 = \int_{\phi_0}^{\phi_c} (P_0 - h_1 P_m \sin \phi) d\phi = P_0(\phi_c - \phi_0) - h_1 P_m [-\cos \phi]_{\phi_0}^{\phi_c} = P_0(\phi_c - \phi_0) + h_1 P_m [\cos \phi_0 - \cos \phi_c]$  (2)

又  $\delta_2 = \int_{\phi_m}^{\phi_c} (h_2 P_m \sin \phi - P_0) d\phi = h_2 P_m [\cos \phi_c - \cos \phi_m] + P_0(\phi_c - \phi_m)$

$\delta_1 = \delta_2$  の時、 $P_0(\phi_c - \phi_0) + h_1 P_m [\cos \phi_0 - \cos \phi_c] = h_2 P_m [\cos \phi_c - \cos \phi_m] + P_0(\phi_c - \phi_m)$   
(安定限界)

$$\cos \phi_c = \frac{P_0(\phi_m - \phi_0) + (h_2 \cos \phi_m - h_1 \cos \phi_0)}{h_2 - h_1}$$
 (3) + 安定限界時の  $\cos \phi_c$



又 三相短事故では  $h_1 = 0$  ので (3) の  $\cos \phi_c'$  は  $(h_2 \cdot \sin \phi_0 = \frac{P_0}{P_m})$

$$\cos \phi_c' = \frac{(\phi_m - \phi_0) - \sin \phi_0}{h_2} + \cos \phi_m$$
 (4)

次の事故や事故直後における断時間と、事故や三相短絡の場合の計算式

$t_1 = 0$  より 4図は 4図と等。

† 故障条件




原動機出力 PM

基準正、※ 説明

$$\text{慣性定数 } M = I w_m^2 \quad [\text{W.s}]$$

固定子 宝石  $I = J = G R^2$  のとき



A図 回転子

A図とB図で

$$f' = w_m t + f$$

$f$  (内部電気回路)  $\frac{d}{dt} f' = w_m t + \frac{d}{dt} f$

B図 固定子

$f$ : 相差角  $w_m$ : 速度角速度

$V$  (外部電圧)  $w = w_m + \frac{d}{dt} f$

$$\therefore \frac{d}{dt} w = \frac{d^2}{dt^2} f$$

事後前の運転車中は 5図で  $P_0$  由  $P_M = P_0$  (5図) にてし現実を実現(条件)

三相短絡が送電線に生じて  $P$  (同期発電機出力) は  $P = 0$  となる。  
このときに  $P_M > P = 0$  となり、原動機 (同期発電機) は加速し  $f_0 \rightarrow f_c$  と相差角が拡大する。

つり 脱調には次の条件を満足するここと  
(3)  $f_1 \leq f_2$  も必要がある。

回転系 (原と G) の慣性定数  $M$ ,  
速度角速度  $w_m$  [rad/s],  
 $f$  [rad] は  $E_s$  と  $V$  の相差角と共に、故障中の運動方程式は  
(5) 式。

$$(5) \text{ 式} \text{ 種} \int_0^t P_{0t} dt = \frac{M}{w_m} \cdot \frac{d}{dt} f$$

$$P_{0t} = \frac{M}{w_m} \cdot \frac{d}{dt} f \quad (6)$$

$$\int_0^t P_{0t} \cdot dt = \int_{f_0}^{f_c} \frac{M}{w_m} df$$

$$\frac{P_0}{2} t^2 = \frac{M}{w_m} [f_c - f_0] \quad (7)$$

$$t = \sqrt{\frac{2M(f_c - f_0)}{w_m P_0}} \quad (8)$$

上式  $t(s)$  が安全限界故障時間である。

(7) 式中の  $f_c$  は (4) 式の下式。

$$f_c = \cos^{-1} \left\{ \frac{(f_m - f_0) \sin f_0}{f_2} + \cos f_m \right\}$$

$$\text{又 4図で } P_0 = P_M = w T_a \quad \therefore T_a = I \frac{d}{dt} w = I \frac{d}{dt} f$$

$$P_0 = w I \frac{d}{dt} w = w I \frac{d^2}{dt^2} f \quad (\text{左式}) \quad (\text{左式})$$

$$\therefore P_0 = \frac{w \cdot w_m I}{w_m} \cdot \frac{d^2}{dt^2} f = \frac{M}{w_m} \cdot \frac{d^2}{dt^2} f \quad (w \div w_m)$$